

T.C
KIZILTEPE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

05 MAY 2015

Sayı : 61582209.951/ 5836
Konu : Yangın Güvenliği Eğitim
Ve Tatbikatı

KIZILTEPEOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

- İlgi : a) Milli Eğitim Bakanlığının 23.06.2015 tarih ve 2005/52 nolu Yangın Köşeleri ile İlgili Genelgesi.
b) Bakanlar Kurulunun 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 Karar Sayılı Binaları Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
c) Milli Eğitim Bakanlığı 19/01/2010 tarih ve B.08.0.İMD.0.26.14.00.00/223 sayılı olur ile yayınlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi.

İlimize bağlı okul ve kurumlarda yapılan denetim ve rehberlik hizmeti sonucunda okullarımızın özellikle köy okullarının çoğunda Yangın Söndürme cihazı bulunmadığı ve bazılarında da Kazmalı kürekli Yangın Köşelerinin olduğu tespit edilmiştir. İlgi (a) Genelge ile Modern yangın söndürme sistemi (Yangın dolabı, yangın söndürme cihazı ve yangın ihbar sistemi) ile teçhiz edilmiş binalarda ve betonarme binalarda ayrıca yangın söndürme köşesi yapılmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Eski yangın köşelerinin malzemeleri kavga ve benzeri olaylarda sakıncalı olduğundan tüm okullarımızdan kaldırılması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.


Lokman RESULOĞLU
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

EKİ : 1-1 Adet yazı fotokopisi

DAĞITIM :
Tüm Teşkilata yazıldı.



T.C.
MARDİN VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 41437130/951.4.14/2067587

24/02/2015

Konu: Kazmalı küreklî yangın köşelerinin kaldırılması.

.....KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

- İlgi :**
- a) Millî Eğitim Bakanlığının 23/06/2005 tarih ve 2005/52 nolu Yangın Köşeleri ile ilgili genelgesi.
 - b) Bakanlar Kurulunun 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 Karar Sayılı Binaları Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
 - c) Millî Eğitim Bakanlığı 19/01/2010 tarih ve B.08.0.İMD.0.26.14.00.00/223 sayılı olur ile yayınlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi"

İlimize bağılı okul ve kurumlarda yapılan denetim ve rehberlik hizmeti sonucunda okullarımızın özellikle köy okullarının çoğunda Yangın Söndürme cihazı bulunmadığı ve bazılarında da Kazmalı küreklî Yangın Köşelerinin olduğu tespit edilmiştir.

İlgi (a) genelge ile Modern yangın söndürme sistemi (Yangın dolabı, yangın söndürme cihazı ve yangın ihbar sistemi) ile teçhiz edilmiş binalarda ve betonarme binalarda ayrıca yangın söndürme köşesi yapılmasına gerek olmadığı belirtilmiştir.

Eski yangın köşelerinin malzemeleri kavga ve benzeri olaylarda sakıncalı olduğundan, tüm okullarımızdan kaldırılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

İbrahim ŞİŞMAN
Vali a.
Millî Eğitim Müdür V.

DAĞITIM :
10 İlçe Kaymakamlığına
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)